


<参考資料-1>

塩化ビニル管は、埋設後に経年変化は認められない

塩化ビニル管は、埋設状態であれば、材料物性の経年変化は認められなかった。


引張降伏強さの経年変化



■引張強さ

全てのサンプルにおいて規格内であり、経年使用による低下は認められなかった。
52年経過品においても新管の結果とほぼ同等であった。

ビカット軟化温度の経年変化



■ビカット軟化温度

全てのサンプルにおいて規格内であり、経年使用による物性低下は認められなかった。